



BENGLAS VORMRUITEN 2024


Maart 2024

BENG||GLAS
Gehard vacuüm isolatieglas







✓
Mits 2 hoeken van 90 graden




✓
Mits 2 hoeken van 90 graden





✓
Mits 1 hoek van 90 graden




✓
Mits 2 hoeken van 90 graden




✓
Mits 1 hoek van 90 graden én een punt van minstens 40 graden




✓
Mits 1 hoek van 90 graden




✗
Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk





✗
Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk



✓
Mits 2 hoeken van 90 graden




✗
Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk




✘

Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk




✘

Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk




✓

Mits er een hoek van 90 graden aanwezig is en de punt van de driehoek tussen 35 en 55 graden bedraagt











✘



Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk




✘

Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk







✓
Mits 2 hoeken van 90 graden



✗
Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk



✓
Mits 90 graden hoeken



✗
Door het ontbreken van 90 graden hoeken is deze vormruit niet mogelijk

Er wordt standaard een extra toeslag gerekend per vormruit van 50%. Op BENGglas + zijn vormruiten niet mogelijk. Mail naar info@bengproducts.nl voor eventuele vragen.



+31 (0) 13 534 22 26

info@bengproducts.nl

www.bengglas.nl

BENG||GLAS
Gehard vacuüm isolatieglas